



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode - NAROČILO

Evidenčna oznaka: 2300-24/112176-26/60663

Naročnik: KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
METELKOVA ULICA 30
8210 Trebnje

Naročilo: PO-2300-24/112176-24/88272, z dne 13.06.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inž.

Novo mesto, 12.06.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13
Številka vzorca:	26/60663
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje
Vzorec odvzel:	Matic Molan, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	09.06.2026 09:42
Mesto odvzema:	Vodovod Trebnje - VH in omr. upravlj., Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13
Vzorec sprejel:	Matic Molan
Kraj in čas sprejema:	Novo mesto, 09.06.2026 12:52

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.1	°C		/	/
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	/	/
pH	7.3			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	627	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			/	/
Okus	ni bilo preskušeno			/	/
Motnost	0.99	NTU		/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	20	CFU/100 mL		0	ni skladen
Število kolonij pri 22 °C	296	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	147	CFU/mL		100	ni skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/112176-26/60663-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/112176-26/60663-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/112176-26/60663-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/60663
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode - NAROČILO 32604/2023
Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje
Naročilo: PO-2300-24/112176-24/88272, z dne 13.06.2024
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 251222, 09.06.2026
Mesto odvzema: Vodovod Trebnje - VH in omr. upravlj., Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 09.06.2026 09:42

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 09.06.2026 12:52

Sprejel: Matic Molan

Datum poročila: 12.06.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
<i>Meritev opravljena pri T = 12.1 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	627	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 12.1 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Okus	ni bilo preskušeno			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Motnost	0.99	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Opomba:

Izmerjena koncentracija prostega klora (Cl₂) v odvzetem vzorcu je znašala 0,00 mg / L.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 12.06.2026 13:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4002-24/112176-26/60663-M v celoti zamenjuje Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/112176-26/60663-MD, z dne 11/06/2026.

Vzorec: Pitna voda - Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/60663; Lab. št.: 26/6402
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Komunala Trebnje, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode - NAROČILO 32604/2023
Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALA TREBNJE D.O.O., METELKOVA ULICA 30, 8210 Trebnje
Naročilo: PO-2300-24/112176-24/88272, z dne 13.06.2024
Mesto odvzema: Vodovod Trebnje - VH in omr. upravlj., Stranje pri Velikem Gabru, hidrant pri Stranje pri Velikem Gabru 13
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 09.06.2026 09:42
Odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 09.06.2026 13:02
Prevzel: Nežka Lenarčič

Datum poročila: 12.06.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	09.06.2026 10.06.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	20	CFU/100 mL	09.06.2026 11.06.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	296	CFU/mL	09.06.2026 12.06.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	147	CFU/mL	09.06.2026 11.06.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja ob 12.06.2026 12:27:31

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.